

SVIA-09-2009 ACCIDENTE DE FECHA 14/11/2009 AERONAVE AIR TRACTOR, MATRÍCULA TG-WIT

DATOS

AERONAVE

Marca: Air Tractor

Modelo: AT-402

Serie: 402-0938

Certificado Tipo: A17SW revisión No.13 de fecha 10/08/2009

Lugar Accidente: Puerto Barrios, Departamento de Izabal, finca Chinook

Fecha Accidente: 14/11/2009

Tipo y Número de licencia: Comercial agrícola 1501

Almas a bordo: 1 (una)

RESEÑA DEL VUELO:

La aeronave se encontraba efectuando trabajos de fumigación sobre el área de la Finca Chínook, al momento de aterrizar y después de hacer contacto con la superficie de la pista, el piloto se dirigió hacia la torre de carga, en ese momento la aeronave giro hacia el lado izquierdo y posteriormente impactó contra un cerco con el motor en marcha.

El piloto salió ileso por sus propios medios.

INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE
El proceso de investigación del accidente, fue realizado por el Departamento de Seguridad de Vuelo e Investigación de Accidentes de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Guatemala



CAUSAS PROBABLES:

- La aeronave tuvo pérdida de control por la fractura del patín de cola, lo que ocasionó que el piloto no pudiera controlarla.
- La fractura de la base del patín de cola, se debió a un tornillo con fatiga de material.

RECOMENDACIONES:

- Las Empresas de Fumigación deberían efectuar un pre-vuelo con más atención a los componentes críticos en una aeronave que se dedica a las operaciones agrícolas, con el fin de localizar puntos de fatiga en componentes o corrosión por agentes químicos.
- Las empresas de fumigación en proceso de Certificación y Certificadas, deben incluir dentro de sus manuales las notificaciones a la autoridad competente y demás procedimientos internos de la empresa, en el caso de accidentes, incidentes o mal funcionamiento de componentes.