

AIC  
C



08-21  
26 NOV

**PUBLICACIONES AERONÁUTICAS**

Teléfono: (502) 2321-5248, 2321-5247, 2321-5256

E-MAIL: [publicacionesaeronauticas@dgac.gob.gt](mailto:publicacionesaeronauticas@dgac.gob.gt)

Web: [www.dgac.gob.gt](http://www.dgac.gob.gt) (Productos de Información Aeronáutica)

Primer Nivel, 9 avenida 14-75 Zona 13

Dirección General de Aeronáutica Civil, Ciudad de Guatemala

**-CIRCULAR DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA**

**SEGURIDAD, REGULARIDAD Y EFICIENCIA EN LA NAVEGACIÓN AÉREA**

**Matrícula TG**  
**(Sustitución extintores de Halón)**

La Dirección General de Aeronáutica Civil, por este medio informa que se debe tomar en consideración que a partir del **01 de julio de 2022** toda aeronave con **matrícula Tango Golf (TG)** que le sea aplicable, deberá contar con un agente extintor para los sistemas de supresión o extinción de incendios de los lavabos, motores y grupos auxiliares de energía de las aeronaves establecido en la Nota técnica núm. 1 New Technology Halon Alternatives, del Comité de opciones técnicas de halones del PNUMA, y/o en el informe núm. DOT/FAA/AR-99-63, Options to the Use of Halons for Aircraft Fire Suppression Systems, de la FAA.

En lo referente a los sistemas de supresión o extinción de incendios del compartimiento de carga de las aeronaves, la información sobre los agentes aceptables figura en el informe de la Nota técnica núm. 1, New Technology Halon Alternatives, del Comité de opciones técnicas de halones del PNUMA, y en el informe núm. DOT/FAA/AR-11-31 Options to the Use of Halons for Aircraft Fire Suppression Systems, de la FAA.

**A partir del 01 de julio de 2022, no será permitida la utilización de agentes extintores de Halon.**

Cualquier consulta y duda pueden dirigirse a la Gerencia de Vigilancia de la Seguridad Operacional, Jefatura de Aeronavegabilidad o escribir al correo [celestecolindres@dgac.gob.gt](mailto:celestecolindres@dgac.gob.gt)