

## AERONAVE CESSNA, MATRÍCULA TG-BOK. SVIA-10-2009 ACCIDENTE DE FECHA 01/12/2009

### DATOS AERONAVE

**Marca:** Cessna  
**Modelo:** 152  
**Serie:** 152-81890  
**Certificado Tipo:** 3A19 revisión  
No.46 de fecha 28/03/2008  
**Lugar Accidente:** Pista Finca la  
Flora, Municipio de Tiquisate,  
Departamento de Escuintla  
**Fecha Accidente:** 01/12/2009  
**Tipo y número de Licencia:**  
Privado 3181  
**Almas a bordo:** 2 (dos)

### RESEÑA DEL VUELO:

El piloto al mando de la aeronave intentó despegar de la pista en Finca "La Flora", Municipio de Tiquisate, Departamento de Escuintla, con destino al Aeropuerto Internacional "La Aurora", cuando llevaba un recorrido aproximadamente del 40% de la pista, el tren de nariz impactó en un agujero que estaba sobre el centro de la pista, orientado de norte a sur, aproximadamente 20 centímetros de profundidad por 40 centímetros de ancho y dos metros de largo. En el impacto se rompió el tren de nariz, lo que provocó que la hélice golpeará contra el terreno, el piloto al mando perdió el control de la aeronave, deteniéndose aproximadamente a 40 metros del lugar del primer impacto.

Al piloto lo acompañaba un pasajero, ambos ocupantes de la aeronave salieron ilesos, mientras que la aeronave tuvo daños de consideración en la hélice, tren de nariz y carenaje inferior del motor.



### CAUSA:

- Desconocimiento de la pista por parte del piloto y malas condiciones de la superficie de la pista, para el aterrizaje.

### RECOMENDACIÓN:

- A las entidades encargadas de las pistas, ubicadas en las fincas, se les recomienda efectuar los trabajos necesarios para mejorar las condiciones de las mismas, con esto aumentar la seguridad operacional y evitar un nuevo accidente o incidente. Por pistas sin mantenimiento.

### INVESTIGACION DEL ACCIDENTE

**El proceso de investigación del accidente, fue realizado por el Departamento de Seguridad de Vuelo e Investigación de Accidentes de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Guatemala**