

SVIA-10-2014 ACCIDENTE AERONAVE BOEING PT-17 MATRÍCULA TG-JEN, 14/09/2014

DATOS AERONAVE

Marca: BOEING.

Modelo: PT-17.

Serie: 41-25532.

Certificado Tipo: A-743, revisión 15, del 15/10/1987.

Lugar Accidente: Juan Gaviota, Municipio de San José, departamento de Escuintla, Guatemala.

Fecha Accidente: 14/09/2014.

Tipo y Número de Licencia:

Privado No.1993.

Almas a bordo: una (01).

RESEÑA DEL VUELO:

La aeronave con matrícula TG-JEN efectuó el día 14 de septiembre del año 2014, una presentación de vuelo acrobática en el lugar denominado Juan Gaviota, el cual se encuentra en el Municipio de Puerto de San José, departamento de Escuintla, de acuerdo al reporte escrito, indica que al efectuar una maniobra de vuelo acrobático denominado snap-roll y posterior barol en bajada para terminar la maniobra, él piloto indicó que al aplicar el acelerador para mas fuerza al motor, observo que el motor tenia una deficiencia, por lo que procedió a efectuar un aterrizaje de emergencia en el mar, área donde se encontraba efectuando las maniobras acrobáticas, destruyéndose la aeronave en su totalidad.

Él piloto salió ileso de la aeronave.



CAUSA PROBABLE:

- Posible pérdida de conciencia situacional del piloto, por altura de vuelo en la caja acrobática, para poder efectuar las maniobras de acrobacia que se encontraba ejecutando con la posible consecuencia de caer al agua; de acuerdo a lo anterior el accidente se enmarca en falla operacional.

RECOMENDACIONES:

- Durante los vuelos acrobáticos las tripulaciones, deben concientizar la altura de las maniobras y permanecer conscientes de la responsabilidad en efectuar vuelos de este tipo, para no poner en riesgo la propia vida o la de los observadores en tierra.

INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE

El proceso de investigación del accidente, fue realizado por la Unidad de Investigación de Accidentes de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Guatemala.