

SVIA-03-2014 ACCIDENTE AERONAVE PIPER PA-23-235 MATRÍCULA TG-KOP, 20/03/2014

DATOS AERONAVE

Marca: Piper

Modelo: PA-23-235

Serie: 27-594

Certificado Tipo: 1A10, revisión 52 de fecha 10/02/2009.

Lugar Accidente: Aeropuerto Internacional "La Aurora" zona 13

Fecha Accidente: 20/03/2014

Tipo y Número de Licencia:

Comercial avión 1978

Almas a bordo: dos (02)

RESEÑA DEL VUELO:

La aeronave despegó del Aeródromo Nichte, Petén con destino al Aeropuerto "La Aurora".

El vuelo transcurre normalmente teniendo las comunicaciones con los servicios de Control Aéreo en la forma establecida.

Después de aterrizar a las 11:10 Hora local (17:10) UTC, rodó con destino al Hangar situado al S/W del Aeropuerto entre las intersecciones LIMA – KILO, el tren principal derecho colapsó retractándose, produciendo daños a la aeronave, en el ala derecha, hélice, motor y la parte inferior de la aeronave.

La aeronave es utilizada en vuelos privados y de instrucción.

El piloto y su pasajero, salieron posteriormente del accidente de la aeronave, por sus propios medios e ilesos.



CAUSAS PROBABLES:

- La fuga interna dejó sin presión al actuador del tren de aterrizaje derecho por lo que no funcionó el candado de seguridad del tren abajo asegurado y, al pasar la aeronave por una protuberancia sobre la pista se retractó el tren, dejando como saldo los daños descritos.

RECOMENDACIÓN:

- La vigilancia de los componentes sujetos a condición se cambie a cierto tiempo o de horas de vuelo acumuladas, por precaución y no suceda otra vez un evento similar.

INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE

El proceso de investigación del accidente, fue realizado por la Unidad de Investigación de Accidentes de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Guatemala.