

## UIA-16-2016 ACCIDENTE DE AERONAVE BEECHCRAFT MATRÍCULA TG-LOY, 18/09/2016

### DATOS AERONAVE

**Marca:** Beechcraft.

**Modelo:** 95-B55.

**Serie:** TC-1255

**Certificado Tipo:** 3A16 Revisión 91, de fecha 21 de diciembre 2015.

**Lugar Accidente:** Pista del Aeropuerto Internacional "La Aurora", Zona 13, Ciudad Capital de Guatemala.

**Fecha del Accidente:** 18 de septiembre 2016

**Tipo y Número de Licencia:** Comercial No. 2020.

**Almas a bordo:** seis (06).

### RESEÑA DEL VUELO:

La Aeronave despegó el día 18 de septiembre del 2016, proveniente de la pista de Rio Dulce, seguidamente se comunicó con la Frecuencia Guatemala Radio, para indicar sus intenciones de dirigirse al Aeropuerto Internacional "La Aurora", al ingresar al área de Control Aurora, él piloto solicita a Torre de Control, el chequeo de tren de aterrizaje abajo, debido a una posible falla indicada en el panel de luces, del cual le indica él Controlador de Tránsito Aéreo, que se observaba en aparente posición normal para el aterrizaje.

Seguidamente él Controlador, le autorizó el aterrizaje y efectuar las maniobras de incorporación al patrón, por la izquierda de la pista 02, al momento de tocar pista el tren de aterrizaje colapsa, aterrizando con la parte inferior de la aeronave, dañándose hélices, motores y sección inferior del fuselaje.

En el Informe Final se darán a conocer las posibles causas de este accidente al Despacho Superior de la Dirección General de Aeronáutica Civil.



### AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN

- Notificación del accidente al Estado del Fabricante.
- Elaboración del Informe Preliminar.
- Se efectuó reporte en el Sistema ECCAIRS.
- Elaboración Boletín Informativo Preliminar.

### INFORME Y BOLETIN FINAL EN PROCESO DE ELABORACIÓN

Informe de Avances No. UIA-16-2016