

## UIA-02-2016 ACCIDENTE AERONAVE PIPER PA-28-140 MATRÍCULA TG-IVO, 01/02/2016

### DATOS AERONAVE

**Marca:** Piper.

**Modelo:** PA-28-140.

**Serie:** 28-20313.

**Certificado Tipo:** 2A13, revisión 52 del 19 de julio 2013.

**Lugar Accidente:** Municipio de Villa Nueva, departamento de Guatemala.

**Fecha Accidente:** 01/02/2016.

**Tipo y Número de Licencia:** Transporte No. 2570.

**Almas a bordo:** dos (02).

### RESEÑA DEL VUELO:

La aeronave Matrícula **TG-IVO**, despegó del Aeródromo de MGSJ con destino "La Aurora", Guatemala.

Sobrevolando el área del municipio de Villa Nueva, el piloto efectuó un procedimiento de emergencia a tierra por fuertes vibraciones en todo el fuselaje, de acuerdo al reporte de las personas que observaron la operación, la aeronave provocó un ruido fuerte y notaron que se apagó el motor, luego observaron cómo perdía altura, la aeronave logró aterrizar sobre una carretera en construcción en los alrededores del municipio de Villa Nueva a 6.5 millas náuticas al sur oeste del Aeropuerto "La Aurora".

Las posibles causas del accidente se darán a conocer en el informe final emitido por la Unidad de Investigación de Accidentes de la Dirección General de Aeronáutica Civil.



### AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN

- Notificación del accidente al Estado del Fabricante.
- Elaboración del Informe Preliminar.
- Se efectuó reporte en el Sistema ECCAIRS.
- Elaboración Boletín Informativo Preliminar.

### INFORME Y BOLETIN FINAL EN PROCESO DE ELABORACIÓN