

UIA-08-2016 ACCIDENTE DEL HELICÓPTERO ROBINSON R44 II MATRÍCULA TG-BBO, 09/07/2016

DATOS HELICÓPTERO

Marca: Robinson Inc.

Modelo: R44 II

Serie: 12418

Certificado Tipo: H11NM, revisión 8 del 6 de mayo 2016.

Lugar Accidente: Área de Pacoc, municipio de San Lucas Tolimán, departamento de Sololá, Guatemala.

Fecha Accidente: 09/07/2016.

Tipo y Número de Licencia:

Privado Helicóptero No. 607.

Almas a bordo: Cuatro (04).

RESEÑA DEL VUELO:

El helicóptero abrió plan de vuelo el día 09 de Julio del presente año, saliendo del Aeropuerto Internacional "La Aurora" ubicado en la Zona 13 de esta Ciudad Capital, con destino hacia el lago Atitlán, en el departamento de Sololá, reportando 4 almas a bordo.

El helicóptero efectúa un vuelo de reconocimiento sobre el área denominada "Paraje Pacoc" y luego procede efectuar la aproximación y procedimiento para el aterrizaje, sobre un área de terreno ubicado en el mencionado paraje, durante el procedimiento el helicóptero pierde el control y se desploma sobre el lago a una altura aproximada de 10.0 metros, él piloto y los pasajeros salen por sus propios medios hacia la orilla del lago y son auxiliados por personas que observaban el aterrizaje del helicóptero. Las posibles causas del accidente se darán a conocer a través del informe final elaborado por la Unidad de Investigación de Accidentes al despacho superior de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Guatemala.



AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN

- Notificación del accidente al Estado del Fabricante.
- Elaboración del Informe Preliminar.
- Se efectuó reporte en el Sistema ECCAIRS.
- Elaboración Boletín Informativo Preliminar.

INFORME Y BOLETIN FINAL EN PROCESO DE ELABORACIÓN

Informe de Avances No. UIA-08-2016