

## UIA-A-04-2019 ACCIDENTE DE AERONAVE THRUSH S2RT34 MATRÍCULA N2016G, 18/06/2019

### DATOS DE LA AERONAVE

**Marca:** AYRES THRUSH.

**Modelo:** S2R-T34.

**Serie:** T34-241.

**Certificado Tipo:** A4SW, Revisión No. 38, de fecha 21 de julio 2017.

**Lugar Accidente:** Área del Parcelamiento "Los Ángeles", municipio de San José, departamento de Escuintla, Guatemala.

**Fecha del Accidente:** 18 de junio 2019.

**Tipo y Número de Licencia:** Comercial Agrícola No. 2204.

**Almas a bordo:** Una (01).

### RESEÑA DEL VUELO:

El día 18 de junio del presente año la aeronave con matrícula N2016G, despegó de la pista "La Flora", Tiquisate con destino a la finca Polonia del Ingenio Magdalena, municipio de San José, Escuintla con la intención de efectuar trabajo de fumigación agrícola aérea, después de efectuar la aspersión y retornar a la pista para efectuar otra carga, repentinamente se detuvo el motor de la aeronave el piloto efectuó un aterrizaje de emergencia en una carretera que es utilizada por los vehículos que transportan caña localizada en el Parcelamiento "Los Ángeles", municipio de Masagua, departamento de Escuintla, Guatemala.

El suceso se dio alrededor de las 10:00 horas, quedando la aeronave con daños sustanciales en el Tren de Aterrizaje, golpes leves en las alas, fuselaje y un pequeño daño en una de las aspas de la hélice.

La información de las posibles causas que ocasionaron el accidente, se dará a conocer al Despacho Superior de la Dirección General de Aeronáutica Civil, al finalizar el proceso de investigación técnica/operativa, en el informe final por parte de la Unidad de Investigación de Accidentes.



### AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN

- Notificación del accidente al Estado del Fabricante.
- Elaboración del Informe Preliminar.
- Elaboración Boletín Informativo Preliminar.

### INFORME Y BOLETIN FINAL EN PROCESO DE ELABORACIÓN