

UIA-08-2020 ACCIDENTE DE AERONAVE THRUSH COMMANDER MATRÍCULA TG-SUR 26/10/2020

DATOS DE AERONAVE

Marca: Thrush Aircraft Commander.

Modelo: S2R

Serie: 5064R.

Certificado Tipo: A4SW, revisión 39, del 27 de febrero 2020.

Lugar del Accidente: Pista Palo Blanco, Finca "La Primavera", Municipio de Tiquisate, departamento de Escuintla, Guatemala.

Fecha del Accidente: 26 de octubre 2020.

Tipo y Número de Licencia: Comercial No. 1916.

Almas a bordo: Una (01).

RESEÑA DEL VUELO:

La aeronave con matrícula TG-SUR efectúa el procedimiento de despegue en la pista Palo Blanco, ubicada dentro de la Finca Primavera del municipio de Tiquisate, departamento de Escuintla. De acuerdo a la información obtenida "al efectuar su último vuelo de la mañana al estar esparciendo agente químico para la plantación de banano, el motor de la aeronave perdió fuerza y potencia en el despegue, no logrando activar la palanca de emergencia que libera el depósito del químico y precipitándose a tierra al final de la pista dentro de la plantación de banano".

Saliendo el piloto completamente ileso y a la aeronave se le observó daño sustancial en el fuselaje, Hélice y motor.

El proceso de Investigación por accidente, será efectuado por la Unidad de Investigación de Accidentes de la Dirección General de Aeronáutica Civil, la cual emitirá el informe correspondiente al Despacho Superior al finalizar la Investigación.



AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN

- Notificación del accidente al Estado del Fabricante.
- Elaboración del Informe Preliminar.
- Elaboración Boletín Informativo Preliminar.

INFORME Y BOLETIN FINAL EN PROCESO DE ELABORACIÓN