

UIA-12-2020 ACCIDENTE DEL HELICÓPTERO ROBINSON R44 MATRÍCULA TG-SYR 09/12/2020

DATOS DEL HELICÓPTERO

Marca: Robinson Helicopter.

Modelo: R44 II.

Serie: 11938.

Certificado Tipo: H11NM, revisión 9, del 26 de junio 2018.

Lugar del Accidente: Barrio Llano Grande, Interior de la fábrica Aldosa, S.A. Km.166, ruta Jutiapa-Jalapa, Guatemala.

Fecha del Accidente: 09 de diciembre 2020.

Tipo y Número de Licencia: Comercial Helicóptero No. 635 DGAC.

Almas a bordo: Tres (03).

RESEÑA DEL VUELO:

El piloto del helicóptero Robinson R44, solicita el plan de vuelo para efectuar el traslado de dos personas desde el Aeropuerto Internacional "La Aurora" con destino a las Tejas en Salamá, Baja Verapaz, el cual sería a las 17:10 UTC., para su despegue a las 17:55 UTC., el tripulante notifica haber tenido un accidente en su destino, reportando en ese momento estar aterrizando en el interior de la fábrica Aldosa, ubicada en el municipio de Jutiapa, departamento de Jalapa. Se observaron daños significativos en el rotor de cola y estabilizador vertical respectivo.

El piloto y sus pasajeros salieron ilesos del helicóptero por sus propios medios

El proceso de Investigación por accidente, será efectuado por la Unidad de Investigación de Accidentes de la Dirección General de Aeronáutica Civil, la cual emitirá el informe correspondiente al Despacho Superior al finalizar la Investigación.



AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN

- Notificación del accidente al Estado del Fabricante.
- Elaboración del Informe Preliminar.
- Elaboración Boletín Informativo Preliminar.

INFORME Y BOLETIN FINAL EN PROCESO DE ELABORACIÓN