

## UIA-A-06-2022 ACCIDENTE DE HELICÓPTERO ROBINSON R44 II MATRÍCULA TG-UMG 29/09/2022

### DATOS DEL HELICÓPTERO

**Marca:** Robinson Helicopter Company.

**Modelo:** R44 II.

**Serie:** 11334.

**Certificado Tipo:** H11NM, revisión 10, octubre 6, 2020.

**Lugar del Accidente:** Colonia los Cerritos, municipio de Joyabaj, departamento del Quiché, Guatemala.

**Fecha del Accidente:** 29 de septiembre 2022.

**Habilitación de Licencia:** Piloto Comercial-Helicóptero, DGAC.

Almas a bordo: Dos (02).

### RESEÑA DEL VUELO:

El día 29 de septiembre del 2022, el helicóptero marca Robinson 44 II, matrícula TG-UMG, despegar del Aeropuerto Internacional "La Aurora" al mando del Capitán con tipo de licencia Privado-Helicóptero, abriendo plan de vuelo programado para las 18:00 hora UTC con aproximadamente 0:35 minutos de duración con destino al municipio de Joyabaj, departamento del Quiché, Guatemala.

El vuelo se efectúa sin ningún inconveniente, aterrizando en el punto planificado o destino, posteriormente al aterrizar el helicóptero despegar al mando de otro Capitán con licencia Comercial-Helicóptero, seguidamente efectuó vuelos sobre el área del municipio de Joyabaj con personas de la localidad, lamentablemente al efectuar el segundo vuelo el helicóptero se precipita a tierra alrededor de las 18:25 hora UTC, causando la destrucción total del helicóptero, falleciendo el pasajero. El piloto es trasladado a un Centro de Salud para la evaluación por heridas o golpes internos.

La Unidad de Investigación de Accidentes se presentó al área del suceso para documentar fotográficamente e iniciar con el proceso de investigación de lo sucedido.

El proceso de Investigación por accidente, será efectuado por la Unidad de Investigación de Accidentes de la Dirección General de Aeronáutica Civil, la cual presentará el Informe Final correspondiente al finalizar la Investigación al Despacho Superior.



### INFORME FINAL EN PROCESO DE ELABORACIÓN