

**UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES AÉREOS**

**UIA-A-11-2023 ACCIDENTE DE HELICÓPTERO ROBINSON R 44II  
MATRICULA YS-1000P 15/09/2023**

**DATOS  
DEL HELICÓPTERO**

**Marca:** Robinson

**Modelo:** R 44II.

**Serie:** 11935

**Certificado tipo:** H11NM, Revisión 10, de fecha 06 de octubre de 2020.

**Lugar del Accidente:** Rampa Sur del Aeropuerto Internacional "La Aurora", Guatemala.

**Fecha del Accidente:** 15 de septiembre de 2023.

**Habilitación de Licencia:** Piloto Comercial Helicóptero salvadoreño.

**Almas a bordo:** Tres (03) Ilesos.

**RESEÑA DEL VUELO:**

El 15 de septiembre de 2023, el helicóptero matrícula YS-1000P de nacionalidad salvadoreña, se encontraba efectuando un vuelo desde el Aeropuerto Internacional de San Salvador hacia el Aeropuerto Internacional La Aurora en el departamento de Guatemala. De acuerdo a las declaraciones del piloto al efectuar la aproximación desde el lado Este de la pista activa y estando autorizado a la rampa Sur ubicada en las instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora, el helicóptero pierde potencia y efectúa una aproximación de emergencia hacia la rampa Sur.

Al hacer contacto con la superficie de la rampa, las palas del rotor principal golpean el botalón de cola, el piloto se percata, apaga el motor y verifica los daños al fuselaje de la estructura del helicóptero.

El proceso de investigación por accidente, será efectuado por la Unidad de Investigación de Accidentes de la Dirección General de Aeronáutica Civil, la cual emitirá el Informe Final correspondiente al Despacho Superior al finalizar la Investigación.



**INFORME FINAL EN PROCESO DE ELABORACIÓN**