

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES AÉREOS

UIA-A-09-2024 ACCIDENTE DE LA AERONAVE BEECHCRAFT V35B

MATRICULA TG-VAC 26/05/2024

DATOS DE LA AERONAVE

Marca: Beechcraft Corporation.

Modelo: V35B.

Serie: D10104.

Certificado Tipo: 3A15, revisión 99, del 26 de octubre del 2022.

Lugar del Accidente: Pista del Aeropuerto Internacional "La Aurora", Zona 13 departamento de Guatemala, frente a la intersección Uniform.

Fecha del Accidente: 26 de mayo de 2024.

Habilitación de Licencia: Piloto Privado Avión.

Almas a bordo: Cuatro (04).

RESEÑA DEL VUELO:

El día 26 de mayo 2024, la aeronave identificada con la matrícula TG-VAC, la cual pertenece a Lucar Sociedad Anónima, se reportó con torre de control La Aurora, efectuando su procedimiento de aproximación, luego de ser autorizado a su aterrizaje, la aeronave descendió sobre la pista de aterrizaje en dirección de norte a sur.

La aeronave al hacer contacto con la pista del aeropuerto, lo efectuó sin el tren de aterrizaje, dañando al contacto con el pavimento la hélice, motor y sección del fuselaje inferior, inmediatamente se presentaron al lugar donde se detuvo, las unidades de Servicio de Extinción de Incendios (SEI), efectuando los procedimientos para evitar cualquier incendio o evacuación de la tripulación y pasajeros a lo cual indicaron que se encontraron los cuatro ocupantes ilesos, la sección de operaciones del aeropuerto internacional procedió a movilizar la aeronave hacia un punto seguro, sin coordinación de la UIA.

La Unidad de Investigación de Accidentes documentó el suceso, fotográficamente para iniciar con el proceso de investigación de lo sucedido el lunes 27. El proceso de investigación por accidente, será efectuado por la Unidad de Investigación de Accidentes e Incidentes Aéreos de la Dirección General de Aeronáutica Civil, la cual presentará el Informe Final correspondiente al Despacho Superior.



INFORME FINAL EN PROCESO DE ELABORACIÓN