

SVIA-02-2011 ACCIDENTE DE AERONAVE DEHAVILLAND MATRÍCULA TG-JOC, 01/05/2011

DATOS DE LA AERONAVE

Marca: DEHAVILLAND

Modelo: DHC-6-200

Serie: 112

Certificado Tipo: A9EA
revisión No.14 de fecha
08/09/2011

Lugar del accidente: Pista de
Barrillas, municipio Santa Cruz,
departamento de Huehuetenango.

Fecha accidente: 01/05/2011

Tipo y número de Licencia:

Transporte, No.2980

Almas a bordo: 02 (dos)

RESEÑA DEL VUELO:

El día domingo 01 de mayo del año 2011, la aeronave despegó del Aeropuerto Internacional, "La Aurora", con destino a la pista de Barrillas, ubicada en el municipio de Santa Cruz, departamento de Huehuetenango, de acuerdo al plan de vuelo la aeronave transportaba un total de siete almas a bordo hacia su destino, según lo reportado por el piloto al mando, al efectuar prácticas de aterrizaje la aeronave sale de la pista en fase de aterrizaje, dañando el tren de aterrizaje principal izquierdo debido al tipo de pista, el cual es de terracería.

Los tripulantes de la aeronave salen por sus propios medios e ilesos.



CAUSA PROBABLE:

- Pérdida de control de la aeronave en el proceso de aterrizaje, debido al factor de entrenamiento, ya que uno de los posibles elementos a considerar es la pérdida de control.

RECOMENDACIÓN:

- Las prácticas relacionadas con la adaptación de pistas para los pilotos o reconocimiento de áreas, para aterrizajes por parte de las empresas comerciales en pistas confinadas, deben asegurarse de forma integral para mantener un nivel de seguridad operacional óptimo.
- La utilización de pistas que se encuentran fuera del control o cuidado de personas que específicamente velan porque estas estén libres de obstáculos o posibles incursiones de personas o cualquier tipo de animal, que ponga en peligro las operaciones de aeronaves en su fase de aterrizaje, deben ser revisadas o controladas previo al vuelo planificado hacia esa pista o por prácticas de entrenamiento en la misma.

INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE

El proceso de investigación del accidente, fue realizado por la Unidad de Investigación de Accidentes de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Guatemala.