

## IASV-12-2014 ACCIDENTE DE AERONAVE PIPER MATRÍCULA N38782, 16/10/2014

### DATOS AERONAVE

**Marca:** PIPER

**Modelo:** PA-34-200T

**Serie:** 34-7770339

**Certificado Tipo:** A7SO, revisión 20, del 23/07/2014.

**Lugar Accidente:** Finca Champona, Municipio de Morales, departamento de Izabal, Guatemala.

**Fecha Accidente:** 16/10/2014.

**Tipo y Número de Licencia:**

Comercial No. 3177

**Almas a bordo:** tres (03).

### RESEÑA DEL VUELO

El 16 de octubre del año 2014 de acuerdo al plan de vuelo de la aeronave se dirigió hacia la Finca Champona, del Municipio de Morales, departamento de Izabal, Según plan de vuelo privado desde el Aeropuerto Internacional "La Aurora" zona 13 de esta Ciudad, bajo condiciones de vuelo por Instrumentos.

Durante el vuelo, el piloto efectúa las comunicaciones estandarizadas por el Centro de control de Tránsito Aéreo en las frecuencias establecidas, al llegar a la fase final del vuelo y efectuar la aproximación para el aterrizaje, la aeronave hace contacto con la sección inferior del fuselaje; debido a la ausencia del tren de aterrizaje el cual es retráctil, dañándose las aspas de las hélices, motor y sección inferior del fuselaje.

La aeronave fue trasladada a la ciudad capital para su mantenimiento, el piloto y sus pasajeros salieron ilesos. La información de las posibles causas del accidente se darán a conocer al Despacho Superior al finalizar el proceso de Investigación de Técnica, por parte del Departamento de Investigación de Accidentes y Seguridad de Vuelo.



### AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN

- Notificación del accidente al Estado del Fabricante.
- Elaboración del Informe Preliminar.
- Elaboración Boletín Informativo Preliminar.

### INFORME Y BOLETIN FINAL EN PROCESO DE ELABORACIÓN