

UIA-17-2016 ACCIDENTE DE AERONAVE RALLY 150A MATRÍCULA N150AD, 30/12/2016

DATOS AERONAVE

Marca: Koliber 150A.

Modelo: Rally.

Serie: 03930057

Certificado Tipo: A69EU Revisión 4, de fecha 16 de marzo 2007.

Lugar Accidente: 11 Calle y 0 Avenida Zona 9, Ciudad Capital de Guatemala.

Fecha del Accidente: 30 de diciembre del 2016.

Tipo y Número de Licencia: Privado No. 461715700.

Almas a bordo: tres (03).

RESEÑA DEL VUELO:

El Capitán abrió plan de vuelo el día 30 de diciembre de 2016, saliendo del Aeropuerto Internacional "La Aurora" ubicado en la Zona 13 de esta Ciudad Capital, con destino hacia el aeródromo de Monterrico en el departamento de Santa Rosa.

La aeronave en el despegue de acuerdo al reporte del piloto, indica que el motor presento una falla por lo que decide regresar al Aeropuerto Internacional "La Aurora", la aeronave pierde altura y no logra regresar cayendo sobre un vehículo estacionado en un predio o parqueo situado en la 11 calle y 0 avenida de la zona 9.

El piloto y los pasajeros salen por sus propios medios, siendo trasladados a un centro asistencial para una evaluación médica.

Las posibles causas del accidente se darán a conocer a través del informe final, elaborado por la Unidad de Investigación de Accidentes al despacho superior de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Guatemala.



AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN

- Notificación del accidente al Estado del Fabricante.
- Elaboración del Informe Preliminar.
- Se efectuó reporte en el Sistema ECCAIRS.
- Elaboración Boletín Informativo Preliminar.

INFORME Y BOLETIN FINAL EN PROCESO DE ELABORACIÓN

Informe de Avances No. UIA-17-2016

Actualización: 10/01/2018 EDM