

## UIA-11-2020 ACCIDENTE DE AERONAVE CESSNA A188B MATRÍCULA TG-VUT 21/11/2020

### DATOS DE LA AERONAVE

**Marca:** Cessna Aircraft.

**Modelo:** A 188B.

**Serie:** 18802915-T.

**Certificado Tipo:** A9CE, revisión 28, del 29 de julio 2015.

**Lugar del Accidente:** Pista de la finca Esperancita, municipio San José La Máquina, departamento de Suchitepéquez, Guatemala.

**Fecha del Accidente:** 21 de noviembre 2020.

Tipo y Número de Licencia: Comercial Agrícola No. 1282 DGAC.

Almas a bordo: Una (01).

### RESEÑA DEL VUELO:

La aeronave matrícula TG-VUT se encontraba haciendo trabajo agrícola en la carretera de la finca Esperancita y en su despegue aproximadamente a las 07:30 horas, la aeronave de la pista repentinamente viró hacia la izquierda y como consecuencia sucede la excursión de pista, quebrándose el tren principal izquierdo, colapsado el tren principal derecho, dobladuras de aspas de hélice y en las alas.

El piloto salió de la aeronave por sus propios medios, con daños leves.

El proceso de Investigación por accidente, será efectuado por la Unidad de Investigación de Accidentes de la Dirección General de Aeronáutica Civil, la cual emitirá el informe correspondiente al Despacho Superior al finalizar la Investigación.



### AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN

- Notificación del accidente al Estado del Fabricante.
- Elaboración del Informe Preliminar.
- Elaboración Boletín Informativo Preliminar.

### INFORME Y BOLETIN FINAL EN PROCESO DE ELABORACIÓN